

## LE CHÂTEAU DE GROUCHY RÉNOVÉ

INAUGURATION VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H

**Soucieuse de la préservation de son bâti historique, la ville a entrepris de l'été 2021 à l'été 2022, les travaux de rénovation du Château de Grouchy, siège de l'hôtel de ville osnysois. Un chantier d'envergure d'1,5 M€.**

### Un hôtel de ville inscrit au titre des Monuments Historiques

L'ensemble des interventions, validé par la DRAC Île-de-France, a porté sur les façades, l'escalier d'honneur, la terrasse Nord et la galerie voutée située dans la cour du château. Au préalable, le Château de Grouchy étant inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1990, un diagnostic a dû être réalisé par un architecte en chef des monuments historiques. Son rôle est d'accompagner les communes afin de rechercher l'équilibre acceptable entre les exigences d'un bâti ancien, protégé et contrôlé par les services de l'État, et les projets contemporains assurant une nouvelle vie à ces édifices.

### Pas seulement un ravalement

Du fait de nombreux désordres au niveau de l'évacuation des eaux pluviales de la toiture, les façades étaient dégradées. Après une révision complète des chéneaux, gouttières et descentes d'eau, les façades ont été complètement restaurées. Les soubassements ont même dû être purgés et de nouvelles pierres ont remplacé le béton qui apportait l'humidité.

### L'escalier d'honneur retrouve son charme d'antan

La peinture de 1988 de l'escalier d'honneur avait vécu... L'objectif était de lui redonner son aspect originel. Pour cela, l'ensemble a été nettoyé et repeint. Les statues de Greber ont été nettoyées au pinceau et ont reçu un badigeon réalisé par une restauratrice spécialisée. Et l'escalier a été mis aux normes d'accessibilité avec la réalisation d'une rampe en fer forgé.

.../...

Contact presse

Cécile Dyskiewicz : 06 46 23 22 61 - c.dyskiewicz@ville-osny.fr

Frédérique Behr : 01 34 25 42 77 - f.behr@ville-osny.fr

## La terrasse et la galerie à l'abri des eaux

Dans la cour, la terrasse abritant le pigeonnier et ses galeries souffraient d'une humidité accrue en raison d'une étanchéité défectueuse. Pour résoudre ce problème, la terrasse a été décaissée de 60 cm permettant de diriger les eaux pluviales vers les avaloirs historiques enfouis. En cas de fortes pluies, les gargouilles permettront à l'eau de s'évacuer en contrebas. Deux gargouilles cassées ont été remplacées : des tailleurs de pierre ont réalisé un travail de copie pour que l'on ne puisse pas voir la différence. Enfin, un nouvel éclairage met en valeur le pigeonnier.

Contact presse

Cécile Dyskiewicz : 06 46 23 22 61 - [c.dyskiewicz@ville-osny.fr](mailto:c.dyskiewicz@ville-osny.fr)

Frédérique Behr : 01 34 25 42 77 - [f.behr@ville-osny.fr](mailto:f.behr@ville-osny.fr)

